

伊市政办〔2025〕58号

关于印发《关于汲取火灾事故教训加强动火作业和建筑保温材料整治的通知》的通知

边合区管委会、各乡（镇）人民政府、街道办事处，政府各委、办、局：

《关于汲取火灾事故教训加强动火作业和建筑保温材料整治的通知》已经伊宁市人民政府研究同意，现印发你们，请认真遵照执行。

伊宁市人民政府办公室

2025年4月8日

关于汲取火灾事故教训加强动火作业和建筑保温材料整治的通知

2024年12月7日12时许，山东省威海市荣成市一冷链物流公司在建仓库发生火灾，造成9人死亡、3人受伤，过火面积约9000平方米，经初步调查，起火建筑共3层，火灾发生时2层、3层正在施工作业，起火部位位于2层焊接作业区域，起火原因为动火作业引燃聚氨酯保温材料所致。据媒体报道，12月19日，台湾台中市一仓储厂房发生火灾，造成9人死亡、8人受伤，初步研判为该在建厂房3楼电焊楼梯时，火星引燃油漆混合物引发火灾。另外，12月12日，新疆医科大学第一附属医院一实验室地下室临时办公区域发生火灾，火灾原因为施工人员在地下室吸烟，未及时熄灭烟头，引燃地下室堆放杂物所致；12月15日，乌鲁木齐市妇幼保健院（解放南路）二楼平台发生火灾，经初步调查，火灾原因为施工人员用发泡胶填堵外墙保温层缝隙并违规用打火机测试封堵效果时引燃发泡胶封堵材料所致。当前正值春季，企业生产经营活动更趋活跃，抢工期、赶进度，甚至可能带险运行、冒险施工，安全风险增大。特别是近期国内因违规动火作业、违规用火用电引发多起火灾事故，造成严重人员伤亡和财产损失，教训极其深刻。

为汲取近期典型火灾事故教训，切实做好当前火灾防控工作，按照国家消防救援局和自治区党委、政府工作部署要求，现就有关事项通知如下：

一是要认真履行消防安全综合监管责任。各行业部门，要按照“三管三必须”的要求，依法履行安全监管职责，要结合本行业、本辖区年度消防安全形势分析评估，对本地区突出消防安全风险，特别是违规动火、冒险作业可能引发群死群伤火灾事故重点区域和场所。进行分析研判，切实找准问题短板和薄弱环节，研究制定防范管控措施，尽快推动部署动火作业和建筑保温材料安全隐患整治工作，建立工作台账、问题整改清单，同时，各乡（镇）街道要强化协作配合，形成工作合力。

二是要认真落实施工现场动火作业监管。住建、应急、消防、市场监管、人社、卫健、教育、民政、文旅等相关行业部门要认真贯彻落实国务院安全生产委员会《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》和《自治区房屋市政限额以下小型工程施工安全管理办法（试行）》等政策文件要求，在市安全生产委员会的统一领导下，广泛发动乡（镇）街道基层组织，聚焦医院、学校、养老院、商场市场等人员密集场所，以及在建工程或室内装修施工现场，紧盯无证操作、违章电焊、违规用火等违法违规行爲，全面加强动火作业安全风险隐患排查整治，督促建设单位和施工单位进一步规范动火作业内部审批，严格动火作业现场管控，坚决杜绝无证施工、违规动火等风险隐患问题。

三是要加强冷库和保鲜库安全防范。各乡（镇）街道、市场监督管理局要结合辖区内冷库和保鲜库的存量特点和发展现状，加强对设有室内装配式冷库的人员密集场所和使用保温材料保鲜库、冷库的监督检查，提请市安委办组织住建、应急、商务、

文化旅游、消防救援等部门。分行业、分系统、分类别强化安全防范工作。市场监管、消防救援部门要发函提示住建部门在办理消防设计审查、消防验收（消防验收备案）时，加强冷库保鲜库保温材料燃烧性能进行源头管控，严防先天性隐患问题。消防救援部门在办理公众聚集场所营业前消防安全检查时，对涉及冷库、保鲜库不符合规定以及采用的保温材料燃烧性能不符合要求的，不得通过行政许可。

四是要广泛开展消防安全宣传教育培训。融媒体中心、消防救援局要会同应急、住建等部门，针对违规动火作业、建筑保温材料等突出问题，共同做好警示提示和科普宣传工作。要充分利用各类媒体、平台、渠道，讲清风险危害和违法后果。要结合典型火灾案例，制作专题警示片，向从业人员、施工人员等特定群体精准投放，以案说法、以案为戒、以案促改，提升安全防范意识。要用足用好传统媒体、新媒体曝光火灾隐患和消防违法行为，多发警示函、多开警示会、多播警示片，推动落实主体责任，指导企业落实岗前培训、全员培训等制度，切实提升员工辨识风险和自防自救的能力。