

伊宁市发展和改革委员会2023年9月至11月“双随机”抽查结果公示

序号	类别	企业或项目工程名称	统一社会信用代码	法定代表人	经营地址	检查时间	检查情况	检查人员
1	电力	华电伊犁煤电有限公司	91654000689554985R	麻春	新疆伊犁州奶牛场一连	2023年9月27日	双节前安全检查，隐患排查情况、查看消防工作，检查防灾减灾。	阿不都热依木、夏克尔江、梁新明
2	电力	中煤伊犁能源开发有限公司	9.1654E+17	殷宇龙	新疆伊宁市合作区阿勒泰路3666号	2023年9月27日	双节前安全检查，隐患排查情况、检查风险隐患点、检查消防工作，检查防灾减灾。	阿不都热依木、夏克尔江、梁新明
3	输油气管道	伊犁新天煤化工有限责任公司	91654000552434456E	王毅	新疆伊犁州伊宁市新华西路588号	2023年9月26日	对新天公司输气管线大棚安全距离不足问题督办，已责令水利局督促新疆健康源公司加快占压问题的清理工作。	阿不都热依木、夏克尔江、梁新明
4	输油气管道	新疆庆华能源集团有限公司	916540216864804661	霍庆华	新疆伊犁州伊宁县伊东工业园管委会	2023年9月11日	对庆华伊犁煤制天然气公司输气管线达达木图镇修建乡村公路穿越管线检查，篱工方是否按施工方案作业。	阿不都热依木、夏克尔江、梁新明
5	输油气管道	伊犁新捷天然气有限公司	9165400031349751322	王新建	伊宁市西环路366号	2023年9月27日	对新捷公司新华西路末站站内管线维修工程进行安全检查。	阿不都热依木、夏克尔江、梁新明

6	输油 气 管 道	国网集团联合管道有 限责任公司西部分公 司	91650100MA77B4QQ5Q	赵赏鑫	新疆乌鲁木齐高新 技术产业开发区（新 市区）天津北路西五 巷99号	2023年9月14日	对国家管网西部管道 独山子分公司霍尔果 斯作业区伊宁首站检 查消防工作及北山坡 农户水灌入场内的问 题。	阿不都热依木、 夏克尔江、梁新 明
7	电 力	华电伊犁煤电有限公 司	91654000689554985R	麻春	新疆伊犁州奶牛场 一连	2023/10/17日	针对“10.16”事故 检查有限空间作业的 事项，再次排查隐患 治理情况。	阿不都热依木、 夏克尔江、梁新 明
8	电 力	中煤伊犁能源开发有 限公司	916540006792919152	殷宇龙	新疆伊宁市合作区 阿勒泰路3666号	2023/10/17日	针对“10.16”事故 检查有限空间作业的 事项，再次排查隐患 治理情况。	阿不都热依木、 夏克尔江、梁新 明
9	输油 气 管 道	伊犁新天煤化工有限 责任公司	91654000552434456E	王毅	新疆伊犁州伊宁市 新华西路588号	2023/10/26日	对新天公司输气管线 大棚安全距离不足问 题督办，已责令水利 局督促新疆健康源公 司加快占压问题的清 理工作。	阿不都热依木、 夏克尔江、梁新 明
10	输油 气 管 道	新疆庆华能源集团有 限公司	916540216864804661	霍庆华	新疆伊犁州伊宁县 伊东工业园管委会	2023/10/11日	对庆华伊犁煤制天然 气公司输气管线达达 木图镇区域检查	阿不都热依木、 夏克尔江、梁新 明
11	输油 气 管 道	伊犁新捷天然气有限 公司	916540003134975132 2	王新建	伊宁市西环路366 号	2023/10/24日	对新捷公司第二母站 进行安全检查查看巡 线日记和日常检查记 录。 。	阿不都热依木、 夏克尔江、梁新 明

12	输油 气 管 道	国网集团联合管道有 限责任公司西部分公 司	91650100MA77B4QQ5Q	赵赏鑫	新疆乌鲁木齐高 新技术产业开发 区（新市区）天 津北路西五巷99 号	2023/10/24日	对国家管网西部管道独山子分公 司霍尔果斯作业区伊宁首站检查 消防工作及北山坡农户水灌入场 内的问题。	阿不都热衣木、 夏克尔江、梁新 明
13	电力	华电伊犁煤电有限公 司	91654000689554985R	麻春	新疆伊犁州奶牛 场一连	2023/11/14日	检查国家安全考核组考核检查准 备的情况。隐患排查治理情况。	阿不都热依木、 夏克尔江、梁新 明
14	电力	中煤伊犁能源开发有 限公司	916540006792919152	殷宇龙	新疆伊宁市合作 区阿勒泰路3666 号	2023/11/14日	检查国家安全考核组考核检查准 备的情况。隐患排查治理情况	阿不都热依木、 夏克尔江、梁新 明
15	输油 气 管 道	伊犁新天煤化工有限 责任公司	91654000552434456E	王毅	新伊犁州伊宁市 新华西路588号	2023/11/17日	对新天公司输气管线大棚安全距 离不足问题督办，水利局督促新 疆健康源公司已完成占压问题的 清理工作。	阿不都热衣木、 夏克尔江、梁新 明
16	输油 气 管 道	新疆庆华能源集团有 限公司	916540216864804661	霍庆华	新疆伊犁州伊宁 县伊东工业园管 委会	2023/11/17日	对庆华伊犁煤制天然气公司输气 管线达达木图镇区域检查，城投 树木占压的问题。	何伟 夏克尔江、 梁新明
17	输油 气 管 道	伊犁新捷天然气有限 公 司	916540003134975132 2	王新建	伊宁市西环路366 号	2023/11/19日	对新捷公司第二母站进行安全检 查查看巡线日记和日常检查记录 。	夏克尔江、梁新 明

18	输油 气管道	国网集团联合管道有 限责任公司西部分公 司	91650100MA77B4QQ5Q	赵赏鑫	新疆乌鲁木齐高 新技术产业开发 区（新市区）天 津北路西五巷99 号	2023/11/19日	对国家管网西部管道独山子分公 司霍尔果斯作业区伊宁首站检查 落实国家安全考核准备情况。	夏克尔江、梁新 明
19	粮食	伊宁市粮油购销有 限责任公司	916540029305535418	王斌	伊宁市巴彦岱镇	2023年9月28日	苏拉宫筒仓爬梯门口未做到即开 即锁（挂锁未锁），新建粮库施 工人员未戴安全帽，存在安全隐 患，已整改。	朱治荣、张富忠
20	粮食	伊犁麦林粮油购销有 限公司	91654002673436861P	贾庆军	伊宁市喀尔墩乡 小微工业园内	2023年9月28日	安全生产、质量无违法违规现象	朱治荣、张富忠
21	粮食	新疆盛康粮油有限公 司	916540027817942018	甘平	伊宁市边境经济 合作区吉林路 1792号	2023年9月28日	安全生产、质量无违法违规现象	朱治荣、张富忠
22	粮食	伊宁市粮油购销有 限责任公司	916540029305535418	王斌	伊宁市巴彦岱镇	#####	城东粮站外租库旧灭火器还未处 理，院内个别库前有零乱物资和 垃圾未清理。巴彦岱粮站存在个 别工作人员进入库区未戴安全 帽，已当场整改。	朱治荣、张富忠
23	粮食	伊犁麦林粮油购销有 限公司	91654002673436861P	贾庆军	伊宁市喀尔墩乡 小微工业园内	#####	成品粮库房和一号库（原粮库） 大门挡板有个别破损，影响防 鼠，已整改。	朱治荣、张富忠

24	粮食	新疆盛康粮油有限公司	916540027817942018	甘平	伊宁市边境经济合作区吉林路1792号	#####	安全生产、质量无违法违规现象	朱治荣、张富忠
25	粮食	伊犁麦林粮油购销有限公司	91654002673436861P	贾庆军	伊宁市喀尔墩乡小微工业园内	2023年11月1日	安全生产、质量无违法违规现象	朱治荣、张富忠
26	粮食	伊宁市粮油购销有限责任公司	916540029305535418	王斌	伊宁市巴彦岱镇	2023年11月2日	城东外租库摆放不均衡，垃圾未入池、未及时清运，库内货物摆放不规范，立即整改。	朱治荣、张富忠
27	粮食	伊宁市粮油购销有限责任公司	916540029305535418	王斌	伊宁市巴彦岱镇	2023年11月3日	巴彦岱粮站5号库、10号库内攀爬梯有松动、膨胀螺丝脱离墙体、扶手栏杆缺少加固螺丝，存在安全隐患，已整改。	朱治荣、张富忠
28	粮食	新疆盛康粮油有限公司	916540027817942018	甘平	伊宁市边境经济合作区吉林路1792号	#####	成品粮库内防爆灯老化需更更换，配电箱外线未穿线管，未设置消防栓通道，被成品粮码垛挡住，存在安全隐患，已整改。	王庆喜、张富忠
29	节能	华电伊犁煤电有限公司	91654000689554985R	麻春	新疆伊犁州奶牛场一连	#####	企业产品能耗核算、达标情况等	左鑫、宋敏

30	节能	中煤伊犁能源开发有限公司	916540006792919152	殷宇龙	新疆伊宁市合作区阿勒泰路3666号	#####	企业产品能耗核算、达标情况等	左鑫、宋敏
31	节能	新疆恒泰百联新材料科技有限公司	91654002MA77MR798G		新疆伊犁州伊宁市南岸新区伊南大道1号	2023年11月1日	企业产品能耗核算、达标情况等	左鑫、李向荣

撰稿人：夏克尔、安龙、左鑫

编辑：祖丽皮亚

审核：田新成