

伊宁市发展和改革委员会2024年3月“双随机、一公开”抽查结果公示

序号	类别	企业或项目工程名称	统一社会信用代码	法定代表人	经营地址	检查时间	检查情况
1	粮食	伊犁麦林粮油购销有限公司	91654002673436861P	贾庆军	伊宁市喀尔墩乡小微工业园内	2024年3月4日	防爆区域内所有电机达不到防尘防爆要求。（已整改）
2	粮食	伊宁市粮油购销有限责任公司	916540029305535418	杨小龙	伊宁市巴彦岱镇	2024年3月7日	巴彦岱粮站6号库库顶存在渗漏情况。（已整改）
3	粮食	伊宁市粮油购销有限责任公司	916540029305535418	杨小龙	伊宁市巴彦岱镇	2024年3月11日	安全生产、质量无违法违规现象。
4	粮食	伊犁麦林粮油购销有限公司	91654002673436861P	贾庆军	伊宁市喀尔墩乡小微工业园内	2024年3月11日	防爆地网未能当场提供定检资。（已整改）
5	粮食	新疆盛康粮油有限公司	916540027817942018	甘平	伊宁市边境经济合作区吉林路1792号	2024年3月11日	粉尘防爆除尘器进出口无风压监测。（已整改）

6	输油气管道	新疆庆华能源集团伊犁煤制气达达木图镇区域输气管线	916540216864804661	霍庆华	伊宁市达达木图镇	2024年3月16日	达达木图镇高标准农田建设（高效节水）在未备案的情况下在油气长输管道特定范围内进行违规施工作业。
7	输油气管道	新疆庆华能源集团伊犁煤制气达达木图镇区域输气管线	916540216864804661	霍庆华	伊宁市达达木图镇	2024年3月20日	达达木图镇高标准农田建设（高效节水）在未备案的情况下在油气长输管道特定范围内进行违规施工作业。
8	输油气管道	新疆庆华能源集团伊犁煤制气达达木图镇区域输气管线	916540216864804661	霍庆华	伊宁市达达木图镇	2024年3月26日	达达木图镇高标准农田建设（高效节水）在未备案的情况下在油气长输管道特定范围内进行违规施工作业。
9	输油气管道	伊犁新天煤化工有限公司输气管线巴彦岱干沟村区域	91654000552434456E	王毅	伊宁市巴彦岱镇	2024年3月26日	伊宁市巴彦岱镇干沟村区域的新天煤化工输气管线9号阴极保护测试桩南侧（延华林东侧），某钢管租赁场在输气管线潜在影响范围内设置员工宿舍及办公场地

撰稿人：安龙

编辑：李芳

审核：王勇勤

检查人员
朱治荣、王庆喜
朱治荣、王庆喜
朱治荣、王庆喜
朱治荣、王庆喜
朱治荣、王庆喜

阿不都热依木、
夏克尔江、巴特
力

阿不都热依木、
夏克尔江、巴特
力

何伟、 夏克尔江
、巴特力

何伟、 夏克尔江
、巴特力